

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 5100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	bis 5200 m	

Lfd. BW-Nummer 13	HW 5707972,24 RW 3393010,62
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0,5
Länge [m]	6
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	300



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, anstromseitig vermutlich Stahlrohrschacht, Quellbereich, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag Erforderlichkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage im Quellbereich prüfen. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist ggf. hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk.