

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 1900 m bis 2000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5709695,8 RW 3391490,71		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0		
Länge [m]	4		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
	Beschreibung Durchlass, offenbar Einmündung von Süden, bewachsene Überschüttung		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Vorliegen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Sediment und Bewuchs am Durchlass entfernen		