

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 2100 m bis 2200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5709645,93 RW 3391642,2			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Sediment und Bewuchs am Durchlass entfernen			