

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 2900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	bis 3000 m	

Lfd. BW-Nummer 5	HW 5709269,92 RW 3391956,88
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0,5
Länge [m]	10
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig

Maßnahmenvorschlag Vorliegen und Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Sediment und Bewuchs am Durchlass entfernen