

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 3300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	bis 3400 m	

Lfd. BW-Nummer 8	HW 5709141,56 RW 3392258,9
----------------------------	---

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0,5
Länge [m]	6
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig

Maßnahmenvorschlag Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Überschüttung Durchlass ergänzen.