

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station von 3500 m bis 3600 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		

Lfd. BW-Nummer 9	HW 5709078,23 RW 3392424,84
----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0,5
Länge [m]	8
Durchmesser [mm]	500
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	200



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig

Maßnahmenvorschlag Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Ausspülungen und Überdeckung ergänzen.