


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Graben bei Kraupa 5386962	Station von 300 m bis 400 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5705381,43 RW 3391681,55			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	40			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass im Quellbereich, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als Überfahrt			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Rohre nicht sichtbar, verstopft			
Maßnahmenvorschlag	Erforderlichkeit ökolog. Durchgängigkeit aufgrund der Lage des Durchlasses prüfen. Ggf. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Ggff. Rückbau Bauwerk. Durchlass beräumen.			