


### Blatt 3

|  |   |  |                           |                                    |
|--|---|--|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Bauwerksdokumentation</b><br>Gewässerbegehung | <b>Gewässer :</b><br>Liebenwerdaer-Zeichaer-<br>Binnengraben<br>538696    | <b>Station</b>   |                           | <b>Kartierer</b><br><br>J.Forberig |
|  | <b>Abschnittsnr.:</b><br>1  | von  | 500 m                     |                                    |
| <b>Lfd. BW-Nummer</b><br>1                       | <b>HW</b> 5710374,54<br><b>RW</b> 3387812,95                              |    |                           |                                    |
| <b>Bauwerksart</b>                               | Überfahrt   |  |                           |                                    |
| <b>Material</b>                                  | Stahl, Holz   |  |                           |                                    |
| <b>Breite [m]</b>                                | 4   |  |                           |                                    |
| <b>Länge [m]</b>                                 | 4   |  |                           |                                    |
| <b>Durchmesser [mm]</b>                          | 4000  |  |                           |                                    |
| <b>Überdeckung [cm]</b>                          | 40  |  |                           |                                    |
| <b>Stauhöhe [cm]</b>                             | 30  |  |                           |                                    |
| <b>Rückstau [ca. m]</b>                          | 0   |  |                           |                                    |
| <b>Ökologische Durchgängigkeit</b>               | Fische<br><br>gegeben   | Wasser-<br>wirbellose<br><br>gegeben   | Fischotter<br><br>gegeben |                                    |
|  | <b>Beschreibung</b>   | Brückenbauwerk, Stahlträger mit Holzbohlen belegt, befahrbar. Uferberme / Otterpassage unten nicht gewährleistet / Überquerung möglich. Aue-ökologisch vertretbar. |                           |                                    |
|  | <b>Mangel / Baulicher Zustand</b>   | Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Holzbohlen angerottet  |                           |                                    |
| <b>Maßnahmenvorschlag</b>                        | Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Erneuerung Bohlen. |  |                           |                                    |