


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1	von 600 m	bis 700 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 4	<b>HW</b> 5712003,01 <b>RW</b> 3386888,18			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton, Stahl, Holz			
<b>Breite [m]</b>	16			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	2			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Schützenwehr, Betonpfeiler, Bediensteg Stahl, Schützelemente Holz, 4-feldrig, Otterpassage gegeben			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Rückbau bzw. erforderliche Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			