


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5	von	21600 m	
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5721282,65 RW 3400397,91	bis	21700 m	
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Stahl, Mauerwerk, Holz			
Breite [m]	12			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Überfahrt (vorderes Bauwerk auf Foto) , Widerlager aus Ziegelmauerwerk, Platte aus Stahlträgern und Holzplattenaufgabe, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ggf. Sanierungsbedarf Widerlager prüfen.			