

### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 21600 m bis 21700 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  5		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 11	<b>HW</b> 5721294,86 <b>RW</b> 3400397,55		
<b>Bauwerksart</b>	Überfahrt		
<b>Material</b>	Stahl, Ziegel, Holz		
<b>Breite [m]</b>	12		
<b>Länge [m]</b>	2		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	120		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  nicht gegeben
<b>Beschreibung</b>	Überfahrt (hinteres Bauwerk auf Foto), Widerlager Ziegelmauerwerk, Platte aus Stahlträgern und Holzplattenaufgabe, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ggf. Sanierungsbedarf Widerlager prüfen und Stahlkorrosionsschutz erneuern.		