


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Kleine Elster 5386	Station von 21600 m bis 21700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 5			
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5721337,83 RW 3400411,53			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Mauerwerk, Stahl, Naturstein			
Breite [m]	12			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Überfahrt (vorderes Bauwerk auf Foto), Widerlager Ziegelmauerwerk, Platte aus Stahlträgern, Decke Natursteinpflaster, Tragwerk Stahl, Stahlgeländer, Otterpassage nicht gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig bzgl. Korrosionsschutz Stahl, Widerlager			
Maßnahmen-vorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Unter Berücksichtigung der Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse ist der Sanierungsbedarf der Widerlager und Korrosionsschutz Stahlträger zu prüfen.			