


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  5	von	22000 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 17	<b>HW</b> 5721611,44 <b>RW</b> 3400599,88	bis	22100 m	
<b>Bauwerksart</b>	Sohlschwelle			
Material	Feldsteine			
Breite [m]	6			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	20			
Rückstau [ca. m]	200			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Sohlschwelle, Stauschwelle, kleiner Absturz, ggf. aus Wehrrückbau, Feldsteine zur Bettsicherung im Unterlauf, Steinschüttung böschungsseitig			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			