


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  6	von	27800 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 7	<b>HW</b> 5724428,08 <b>RW</b> 3403159,6	bis	27900 m	
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	4			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	250			
Rückstau [ca. m]	400			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser-wirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Hubklappebschützenwehr, Betonsteinwandung, Schütze / Bediensteg / Hubeinrichtung aus Stahl, Bediensteg erhöht			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschutzfehlstellen,			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Erneuerung Korrosionsschutz.			