


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>  von 29400 m bis 29500 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  6			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 9	<b>HW</b> 5724449,58 <b>RW</b> 3404615,93			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Stahl			
<b>Breite [m]</b>	5			
<b>Länge [m]</b>	2			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	600			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser-wirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
	<b>Beschreibung</b> Hubklappenschützenwehr, Wandung / Bediensteg / Hubvorrichtung / Schütze aus Stahl			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, deutliche Korrosionsfehlstellen			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Bei Weiterbedarf Erneuerung Korrosionsschutz.			