


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  8	von	40500 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5723962,04 <b>RW</b> 3414598,08	bis		40600 m
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Beton			
Breite [m]	2			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	700			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser- wirbellose  nicht gegeben	Fischotter  nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Hubklappenschützenwehr, Betonwandung, Bediensteg und Hubeinrichtung aus Stahl, Stahlschütze, 1 feldrig			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Nachbesserungen Rostschutz (Schütze, Bediensteg).			