

# Abschnitts- und Maßnahmenblätter

# Planungsabschnitt: GBG\_01

Bestandsaufnahme (gem. C-Bericht)		Beschreibung des Planungsabschnitts		
Gewässername	Glockenberggraben	FW-P_ID (GEK-DB)	589252_P01	
WK-Code	DEBB589252_986	Station	0-4109	
Gewässerkategorie	Fließgewässer	typischer		
Sonderkategorie	AWB	Aspekt	the sales of the s	
LAWA-Typ			The second second	
Signifikante Belastungen	Abflussregulierung u. morph. Veränderungen;			
Validierung im Rahmen des Projektes			Ober- und Mittellauf stark durch Rückstau	
Sonderkategorie	AWB		beeinflusst, im Unterlauf vor Querung der Eisenbahn verrohrt, unterhalb Autobahn	
LAWA-Typ	kein LAWA-Typ		künstlicher Aufstau, dann naturnah	





# **DEFIZITANALYSE**

	Chemischer Ökol.		Biologische QK			Allg.	Spezifische	
	Zustand	Zustand/ Potenzial	MP+PB	MZB	Fische	physik chem QK	chemische QK	
Bewertung	2	3	U	U	U	4	С	
Defizit	0	-1	U	U	U	-1	0	

		Hydr	omorphologische Qualitätskomponenten			
	Morphologie		Durchgängigkeit	Wasserhaushalt		
	MW GSG gesamt <sup>*</sup>	4,35	Bauwerke:  1 Biberdamm (GBG_01_bd_01)  4 Durchlässe (Substratdurchgängig)  Abflussklasse  Fließgeschwindig- keitsklasse			
	MW Sohle- UferFehler! Textmarke nicht definiert.	4,49			**	
	MW Ufer- LandFehler! Textmarke nicht definiert.	3,82	(GBG_01_d_01 – GBG_01_d_04) • 5 Verrohrungen (GBG_01_v_01 –	Hydrologische Zustandsklasse	*	
Bewertung/ Beschreibung	oberes 2/3 mei Trapezprofil, oh See 300 m ann Naturprofil, unt Naturprofil mit Laufkrümmung ansonsten Laur geradlinig/gest      bis auf naturnä Abschnitte mei keine/geringe Teitenvariation Strömungsdive keine/geringe;      Sohlsubstrat im organisch (FPC sandig z.T. auc Substratdiversi bzw. gering, im eher mäßig;      im Oberlauf Ufe überwiegend m Hochstauden ostandortfremde Gehölzgalerie, Abschnitt mit standorttypisch      Bahnlinie/Autol schädliche Umfeldstruktur.	perhalb pahernd perhalb See patürlicher flach; fkrümmung reckt; here st Fiefen- und n; rsität  n Oberlauf DM), sonst ch CPOM, tät keine n Unterlauf  er pit der rer natürlicher pahn als	GBG_01_ v_05)  2 Verrohrungen mit Absturz (GBG_01_va_01/_02)  Durchgängigkeit an den Bauwerken GBG_01_d_01/_03/_04, GBG_01_v_02/_03/_04 und GBG_01_va_01 unterbrochen;  Zudem ist die Durchgängigkeit an zwei weiteren Bauwerken nicht bewertbar.	*keine verwertbaren F vorhanden  ** keine Fließgeschwindigkeits da als AWB ausgewie  • Verbindung zum Grundwasserkörpe teilweise unterbrock	smessungen, esen er ist	
Defizit	-2**		nicht durchgängig	U		

Defizit Natura 2000 im Zusa	Durchgängigkeit	
FFH 620 (DE2941-303)	SPA	Fischotter

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> 7-stufige Skala (nach Brandenburger Verfahren, Version 3.6)

2

<sup>\*\* 5-</sup>stufige Skala (nach WRRL)

# Abschnitts- und Maßnahmenblätter

# Planungsabschnitt: GBG\_01

Bewertung/	kein defizitärer LRT	keine Überschneidung	Durchgängigkeit am Bauwerk
Beschreibung	kartiert		GBG_01_d_01 unterbrochen
Defizit	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht durchgängig

## Abschnitts- und Maßnahmenblätter

#### **BELASTUNGEN**

Belastungen	geringe Verockerung bei km 2+100
	Gewässerunterhaltung: oberes Drittel mit Mahd von Böschung und Sohle, unterhalb kein GU

Planungsabschnitt: GBG\_01

# **ENTWICKLUNGSBESCHRÄNKUNGEN** (Stationierung = Stat. km von-bis; li=links re = rechts)

langfristig	• keine	
mittelfristig	Baudenkmal: kein	
	Bodendenkmal: keine vorhanden	
	Altlasten: keine	
	Wasserwirtschaft: geringes Wasserdargebot im Oberlauf (Ursache: Kieswerk)	

## ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Biologie

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

# **ERGEBNISSE DER MONITORINGMESSSTELLEN – Chemie**

keine Monitoringmessstelle im Planungsabschnitt vorhanden

#### **SONSTIGE INFORMATIONEN**

WBV (16.02.2012)	letzten 100 m waren verrohrt und wurden geöffnet
	Oberlauf wegen Kieswerk fast ganzjährig trocken; vor der Wende fast ganzjährig durchflossen

#### **ENTWICKLUNGSZIELE/-STRATEGIEN**

Entwicklungsziele	<ul> <li>Gutes Ökologisches Potenzial des WK; kein natürliches Fließgewässer, als Be- und Entwässerungsgraben entwickeln (vgl. Bericht Kapitel 6.1.4).</li> <li>Verbesserung der Gewässerstruktur</li> <li>Förderung der Beschattung</li> </ul>
	Herstellung der ökol. Durchgängigkeit (Fischotter)

# Abschnitts- und Maßnahmenblätter MASSNAHMENPLANUNG

Planungsabschnitt:	GBG <sub></sub>	_01
--------------------	-----------------	-----

Kategorie	Maßnahmenkategorie 0 und 3				
Zeithorizont	kurzfristig	mittelfristig	☐ langfristig		

#### **MASSNAHMEN**

MaßnID	Maßnahmen- beschreibung	Stationierung		Bemerkung/ Begründung	Priori- tät	Kosten (€)	Akzep- tanz
		von	bis				
73_01	Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)	0	4109	Gewässer 2. Ordnung, mind. 5 m Breite			3
71_02	Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)	1400	4109	hierfür ggfs. partiell Gewässer aufweiten (Sekundäraue)			
79_01	Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren	1400	4109	Totholz im Gewässer belassen			
73_05	Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum	1450 2200	1550 4109	linksseitig naturraumtypischen Gehölzsaum in Ufer/Mittelwasserlinie initiieren			
	Kosten für gesamten Abschnitt						

#### ERLÄUTERUNG DER MASSNAHMENVORSCHLÄGE

Unterste Strecke des Glockenberggrabens bis Stat. km 1.4 kein Maßnahmen notwendig, strukturell wertvoll, Verschlechterungsverbot beachten. Oberhalb Stat. km 1.4 Maßnahmenpaket 3, da künstliches Gewässer. In Brandenburg ist die Mäandrierung von Entwässerungsgräben ausdrücklich kein zu verfolgendes Ziel. Vorrangiges Ziel ist der Rückbau der künstlichen Gewässer (LUGV 2011).

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung oberhalb Stat. km 1.4 ist ein Rückbau des Grabens derzeit nicht möglich.

Für die künstlichen Gewässer wird der Schwerpunkt daher zum einen auf, strukturverbessernde Maßnahmen im Profil gelegt, die eine gewisse Breiten- und Tiefenvarianz erzeugen, zum anderen darauf die Beschattung sowie den Nährstoffrückhalt durch die Ausweisung eines Gewässerrandstreifens zu verbessern. Die vollständige Herstellung der Durchgängigkeit wird nicht angestrebt (vgl. Endbericht, Kapitel 6.1.4).

Grundvoraussetzung für jegliche Verbesserung durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ist eine angepasste Gewässerunterhaltung.