

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW01

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** 1200

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nur für Fische durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für Auslauf Staubauwerk, Mündung in die Nieplitz



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW02

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 10

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Stahl/Beton

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 30

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlächtig, mit Einfachschtz

**Beschreibung:** Einfachschtz, Staubauwerk vor Einmündung in die Nieplitz, z.Z. Überfallhöhe ca. 25 cm



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW03

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 402

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 750

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Gottelt

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW04

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 749

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1200

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für Querung Luckenwalder Straße



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW05

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 841

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1600

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für Auslauf Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW06

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 849

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Stahl/Beton

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlächtig, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Staubauwerk in Betonfassung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW07

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 857

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 200

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlaufbauwerk Stau, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW08

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 1252

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1500

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW09

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 1556

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1500

**Durchmesser [mm]** 100

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW10

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 2120

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1400

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für Weg, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW11

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 2622

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1200

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW12

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3084

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, Auslaufbauwerk Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW13

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3086

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Stahl/Beton

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Stau in Betoneinfassung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW14

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3095

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlaufbauwerk Stau, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW15

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3143

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]**

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW16

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3596

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1500

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, Auslauf Staubaubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW17

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3606

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton/Stahl

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Staubauwerk mit Betoneinfassung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW18

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3609

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 200

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf vor Stau, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW19

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3948

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, Auslauf Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW20

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3953

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton/Stau

**Breite [cm]** 130

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlächtig, mit Einfachschtüt

**Beschreibung:** Stau in Betoneinfassung mit Ein- und Auslaufdurchlass



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW21

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 3955

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 200

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass als Einlauf für Stau, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW22

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4169

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für Querung B246



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW23

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4557

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW24

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4608

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Stahl

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 350

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, mit ehemaligem Geländer?



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW25

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4715

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 200

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** fragliche Funktionalität, Wasser strömt am Bauwerk teils vorbei



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW26

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4717

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton/Holz

**Breite [cm]** 130

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlächtig, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Stau in Betonfassung, fragliche Funktionalität, Wasser strömt am Bauwerk teils vorbei



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW27

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4718

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** fragliche Funktionalität, Wasser strömt am Bauwerk teils vorbei



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW28

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4774

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Auslauf Stau, landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW29

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4781

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton/Stahl/Holz

**Breite [cm]** 130

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand** Holzbohlen liegen daneben

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlächtig, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Staubauwerk mit Ein-und Auslauf



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW30

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4783

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlaufbauwerk für Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW31

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 4889

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 500

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW32

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5138

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 200

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Auslauf Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW33

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5140

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton/Stahl

**Breite [cm]** 130

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** oberflächlich, mit Einfachschütz

**Beschreibung:** Staubauwerk ohne Tafel, fragliche Nutzung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW34

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5141

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlauf Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW35

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5187

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Stahl

**Breite [cm]** 400

**Länge [cm]** 250

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** provisorische Brücke für landwirtschaftlichen Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW36

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5292

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW37

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5376

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW38

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5569

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB01

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 1000

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Querung für Landstraße Richtung Schlunkendorf



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW39

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5605

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW40

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5766

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 800

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftlichen Überweg, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW41

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5770

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** Beton/Stahl/Holz

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlüchtig, Jalousiewehr

**Beschreibung:** Staubauwerk für Be- bzw. Entwässerung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW42

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5771

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** 750

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Einlaufbauwerk für Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW43

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 5976

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** 500

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftlichen Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW44

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6157

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 700

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, überstaut



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW45

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6164

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** Beton/Stahl/Holz

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**


**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** ober- und unterschlüchtig, Jalousiewehr

**Beschreibung:** Staubauwerk zur Be- bzw. Entwässerung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW46

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6165

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass als Einlauf für Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW47

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6247

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB02

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 750

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt, überstaut und stark zusedimentiert



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010

**Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW48

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6913

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass Auslaufbauwerk für Stau



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW49

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6914

**Stau**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton/Stahl/Holz

**Breite [cm]** 120

**Länge [cm]** 100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** zeitweise durchgängig

**Bauwerksart:** Stau, Wehr, Absturzbauwerke

**Art des Wehres:** unterschlüchtig, mit Einfachschild

**Beschreibung:** Staubauwerk



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW50

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 6917

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** k.A.

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:**



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW51

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 7571

**k.A.**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** k.A.

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** k.A.

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** fragliche Anbindung innerhalb der vorgegebenen Route



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW52

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 7705

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton/Ziegel

**Breite [cm]** 450

**Länge [cm]** 3600

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Straße und parallelem Radweg



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW53

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 7705

**Brücke**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton/Stahlbeton/Ziegel

**Breite [cm]** 600

**Länge [cm]** 1100

**Durchmesser [mm]**

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:**

**Bauwerksart:**

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Brücke für Straße, ein Durchlassbauwerk befindet sich darunter und die Brückenfunktion wird nicht genutzt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW54

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 7969

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** keine Angaben

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für landwirtschaftliche Überfahrt



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW55

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 8078

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]**

**Länge [cm]** 600

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nur für Wirbellose durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass für Überwegquerung



**Mangel**

**Maßnahmen-vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010 **Kartierer:** Krauß

**Bauwerksnummer** 58486\_417\_BW56

**Gewässer:** Kuhwischgraben

GWK: 58486

Station: 8212

**Durchlass**

**Abschnitts-Nr.** 58486\_417\_AB03

**Material** Beton

**Breite [cm]** 600

**Länge [cm]** 900

**Durchmesser [mm]** 1000

**Baulicher Zustand**

**ökol. Durchgängigkeit:** nicht durchgängig

**Bauwerksart:** Durchlass

**Art des Wehres:**

**Beschreibung:** Durchlass unter Straße mit angrenzendem Radweg



**Mangel**

**Maßnahmen-  
vorschlag**

**Bemerkungen**

**Kartierdatum:** 04.06.2010

**Kartierer:** Krauß