Gewässername	Stechower Dorfgraben	WK-Code	5878976_1378		
Planungsabschnitt	5878976_1378_P01	Stationierung	km von 0+000 bis 1+465		
Begrenzung des Abschnitts	Fotonr.: 5878976_1378_00400_00500_004				
	Einlauf in den Ferchesaer See bis zum Waldrand der Birkheide				
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliche Gewässer			
	Kategorie	AWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliche Gewässer			
(2014)	Kategorie-Vorschlag	AWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässer- strukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	unbewertet	nicht durchgängig	
	Defizit	-2	-	-3	
Beschreibung:	Grabenabschnitt im geradlinig ausgebautem Trapezprofil, ohne Beschattung durch Gehölze und keine Strukturen im Lauf, angrenzende Nutzung ist Grünland				
Belastungen:	defizitäre Gewässerstrukturen (keine ausreichende Beschattung); Mündungsbereich in den Ferchesarer See verrohrt				
Restriktionen	LSG "Westhavelland" (DE3340-602); Bodendenkmalverdachtsflächen				
Entwicklungsziele und Strategien:	Förderung von Gewässerstrukturen, Reduzierung der Nährstoffeinträge				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrate- gien:	Erhöhung der Gewässerstrukturvielfalt und Reduzierung von Nährstoffeinträgen durch Initialpflanzungen im Uferbereich (M01), maßnahmenangepasste Gewässerunterhaltung sowie Verzicht auf Schlegelmähwerk und Einhaltung eines Mindestabstandes zur Gewässersohle (M02)				

Gewässername	Stechower Dorfgraben	WK-Code	5878976_1378		
Planungsabschnitt	5878976_1378_P02	Stationierung	km von 1+465 bis 3+759		
Begrenzung des Abschnitts	Waldrand der Birkheide bi	Fotonr.: 5878976_1378_01800_01900_001			
Bestand BWP FGG Elbe	LAWA-Typ	Typ 0 – künstliche Gewässer			
	Kategorie	AWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie	wahrscheinlich			
Aktueller Zustand (2014)	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 0 – künstliche Gewässer			
	Kategorie-Vorschlag	AWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässer- strukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		unbewertet	unbewertet	unbewertet	
Pacabraibung	Defizit	/old up dist treation	his in day Darffers	nich im Ort Ctacha	
Beschreibung:	Abschnitt verläuft durch Wald und ist trocken bis in den Dorfbereich, im Ort Stechow verläuft er im Trapezprofil und entwässert die Grünflächen und ist teilverrohrt				
Belastungen:	ohne Wasserführung				
Restriktionen	LSG "Westhavelland" (DE3340-602); Bodendenkmalverdachtsflächen, Bodendenkmale (ID 50118, 50183)				
Entwicklungsziele und Strategien:	Bewirtschaftungsende setzen				
Vorschläge für Maßnahmen/ Umsetzungstrate- gien:	keine Maßnahmenplanung				