

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_292 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_292_M001	
	Abschnitt-Nr. 02-04 arte 7-2 Blattnr. 14		Priorität	
	Stationierung 1,890 :m bis 7,692 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell nach Einzelfallentscheidung			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 4			
	Länge [km] 2,06		Fläche [ha] 0,00	
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark		Gemein Templin	
	Gemarku	Herzfelde, Klosterwalde, Petznick	Flu	Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0		wiederkehrende 0	
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am		durc	
	nachher am		durc	
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_292 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_292_M002	
	Abschnitt-Nr. 02	arte 7-2 Blattnr. 14	Priorität	
	Stationierung 2,857 :m	bis 0,000 :m	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Umgehungsgerinne anlegen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_07
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	funktionsfähige Fischaufstiegshilfe als Umgehungsgerinne für Mühlenstau an der Klosterwalder Mühle anlegen Wasserrechte: sehr alt. 19?? ?? betrifft Bauwerk? B003 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Denkmalschutz Wassermühle Klosterwalde, Bodendenkmal/ Baudenkmal "Wassermühle"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Klosterwalde	Flu 5	Flurstü 244	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	ja			
Zeithorizont	mittelfristig			
Kosten [T€]	einmalige 350	wiederkehrende 0	Kosteneffizienz gering	
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring vorher am durc nachher am durc Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_292 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_292_M003	
	Abschnitt-Nr. 02	arte 7-2 Blattnr. 14	Priorität	
	Stationierung 3,017 :m bis 0,000 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02 korrespondierender EMNT
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Wehr zum Anstau des Kleinen Dolgensees durch flache Sohlgleite ersetzen			
	betrifft Bauwerk? B005 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Klosterwalde	Flu 5	Flurstü 254	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 23	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_292 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_292_M004	
	Abschnitt-Nr. 03	arte 7-2 Blattnr. 14	Priorität	
	Stationierung 3,905 :m bis 0,000 :m		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_10	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Rohrdurchlass uh. Mittlerem Dolgensee durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen (Rohrdurchlass mit Sediment auf Rohrsohle)			
	betrifft Bauwerk? B007 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionenen, Flächenbetroffenheit	ja Bodendenkmal "Brücke/Straße"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Klosterwalde	Flu 5	Flurstü 149/2	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 65	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, Befürwortung durch UNB & Naturpark US, Planung durch WBV bereits abgeschlossen			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_292 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_292_M005	
	Abschnitt-Nr. 03	arte 7-2 Blattnr. 14	Priorität	
	Stationierung 3,918 :m	bis 0,000 :m	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen		DWA-M 610	EMNT-ID
				69_02 korrespondierender EMNT
Entwicklungsziel / -strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Wehr zum Anstau des Mittleren Dolgensees (Klosterwalder Karpfenteich) durch Sohlgleite unterhalb Durchlass ersetzen Wasserrechte: NG-08/10 vom 10.02.2010 gültig bis 31.12.2030, Inhaber: WBV Uckermark Umweltbauwerk? B008 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Bodendenkmal "Brücke/ Straße"			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1 Länge [km] 0,00 Fläche [ha] 0,00			
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Klosterwalde	Flu 5	Flurstü 149/2	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV oder Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigter	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 65	wiederkehrende 0	Kosteneffizienz gering	
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, Befürwortung durch UNB & Naturpark US, Planung durch WBV bereits abgeschlossen			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring vorher am _____ durc nachher am _____ durc Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_292 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_292_M006	
	Abschnitt-Nr. 04	arte 7-2 Blattnr. 14	Priorität	
	Stationierung 7,244 :m bis 0,000 :m		sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			69_10	
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / - strategie	Herstellung der Durchgängigkeit			
Beschreibung der Maßnahme,	Rohrdurchlass unterhalb Gr. Dolgensee durch ein ökologisch durchgängiges Durchlassbauwerk ersetzen			
	betrifft Bauwerk? B009 Maßnahme auch im NRK? ne			
Restriktionenen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Petznick	Flu 5	Flurstü 202	
(pot.) Maßnahmenträger	Name Träger der Straßenbaulast			
	Anschrift	0		
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 65	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz gering			
Finanzierung	UVZV/ GewSan/ LWH			
Unterhaltung	bedarfsweise			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, Befürwortung durch UNB & Naturpark US, in Planung bei Straßenbauamt			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_293 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_293_M001	
	Abschnitt-Nr. 02	arte 7-2 Blattnr. 16	Priorität	
	Stationierung 8,230 :m	bis 9,704 :m	hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung		DWA-M 610	EMNT-ID
			S8, U7	79_99
	korrespondierender EMNT			
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, Zulassen von Ufer- und Sohlstrukturierungen, Beseitigung von Abflusshindernissen nur punktuell			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Ortslage Herzfelde, angrenzende Grünlandnutzung			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 1,49	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Herzfelde	Flu	Flurstü	
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz hoch			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_293 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_293_M002	
	Abschnitt-Nr. 02	arte 7-2 Blattnr. 16	Priorität	
	Stationierung 8,700 :m bis 9,140 :m		hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt)		DWA-M 610	EMNT-ID
			S3, S4, U1	79_06
			korrespondierender EMNT 79_08, 79_01	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung der Gewässerstruktur			
Beschreibung der Maßnahme,	Krautung u. Mahd einseitig/wechselseitig, mittelfr. Kleintier schonende Mäh-/Krautungsgeräte verwenden, Böschungsfuß von der Unterhaltung auslassen			
	betrifft Bauwerk?		Maßnahme auch im NRK? nein	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	ja Ortslage Herzfelde			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 2			
	Länge [km] 0,21	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Herzfelde	Flu 3		Flurstü
(pot.) Maßnahmenträger	Name WBV Uckermark-Havel als Unterhaltungspflichtiger			
	Anschrift Zabelsdorf, Kanal Ausbau 6 16792 Zehdenick			
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	Beitragsgelder			
Unterhaltung	s.o.			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus den PAGs			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			

GEK-Gebiet HvO_Templin	OWK DEBB58146_293 Trebowseegraben		Nr. der Maßnahme 58146_293_M003	
	Abschnitt-Nr. 02	arte 7-2 Blattnr. 16	Priorität	
	Stationierung 9,743 :m	bis 0,000 :m	sehr hoch	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstiger Ausbau einer kommunalen Kläranlage zur Reduzierung der Phosphoreinträge		DWA-M 610	EMNT-ID
				03_99
			korrespondierender EMNT 02_99	
Entwicklungsziel / -strategie	Verbesserung des biol.,chem.-phys. Zustands			
Beschreibung der Maßnahme,	KA Herzfelde: Reduzierung der Nährstoffemission/Optimierung der Betriebsweise, ggf. Verlegung der Einleitstelle			
	betrifft Bauwerk?	Maßnahme auch im NRK? ne		
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	nein			
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	nein			
Verträglichkeit mit Natura2000	ja			
Fläche / Anzahl	Anzahl gleiche Maßnahmen im Abschni 1			
	Länge [km] 0,00	Fläche [ha] 0,00		
Verortung der Maßnahme	Kreis Uckermark	Gemein Templin		
	Gemarku Herzfelde	Flu 1	Flurstü 245	
(pot.) Maßnahmenträger	Name ZVWU Westuckermark			
	Anschrift Prenzlauer Allee 27a	17268	Templin	
Flächensicherung, ggf. notwendige Verfahren	nein			
Zeithorizont	kurzfristig			
Kosten [T€]	einmalige 0	wiederkehrende 0		
	Kosteneffizienz mäßig			
Finanzierung	?			
Unterhaltung	keine Unterhaltung			
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Einwände aus PAGs, Befürwortung durch Naturpark US			
Festlegungen zur Kontrolle	i.d.R. durch Landkreis			
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring			
	vorher am	durc		
	nachher am	durc		
	Erfolg der Maßnahme			