

Schwerpunkt Kunsterspring

Gespräch September 2010

- Teilnehmer: NP Stechlin-Ruppiner Land, Tierparkleiter, Büros LUFTBILD Brandenburg sowie Landschaft planen+bauen
- Grund: Häufung von Defiziten auf engem Raum
- Ziel: Sondierung Möglichkeiten zur Defizitbeseitigung



Schwerpunkt Kunsterspring

gewässerökologische Defizite

- Einstau (alter Mühlenstau), Absturz an der Fischzuchtanlage
- Verrohrung unter der L16
- Fischotteranlage und Ententeich im Hauptschluss (Tierpark)



Schwerpunkt Kunsterspring

gewässerökologische Defizite

- Einstau (alter Mühlenstau), Absturz an der Fischzuchtanlage
- Verrohrung unter der L16
- Fischotteranlage und Ententeich im Hauptschluss (Tierpark)



Schwerpunkt Kunsterspring

Ziel: Wiederherstellung der Durchgängigkeit, z.B. durch

- Ersatz des Sohlabsturzes durch eine Sohlgleite
- Umgestaltung der L16-Verrohrung gemäß „Ottererlass BBG“
- Ententeich im Nebenschluss

