

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE58774_464	Nr. der Maßnahme: M01
	Rathenower Havel	
	Abschnitt-Nr.: DE58774_464_P01	
	Maßn_Stat.: 2+200 / 2+500	
Bezeichnung der Maßnahme	Bauschutt, Schrott, Müll oder Gartenabfälle im Uferbereich entfernen	Typ-ID 73_09
Entwicklungsziel/-strategie	Erhaltung und Förderung der Gewässergüte	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Gartenabfälle und Müll an zwei Stellen	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Ortslage Rathenow, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), grenzt an NSG Untere Havel Süd (DE3440-505), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: keine Beeinträchtigungen	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (8-102/1) / 4135 (8-102/1)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV "Untere Havel-Brandenburger Havel"	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung <i>ggf. notwendige Verfahren</i>	nein	
Zeithorizont	kurzfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	600 €	
Finanzierung		
Unterhaltung	gleichbleibender Aufwand	
Akzeptanz <i>(Protokolle, Beratungen)</i>	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :

Maßnahmenblatt

GEK-Gebiet: HvU_Havel3_75	DE58774_464	Nr. der Maßnahme: M02
	Rathenower Havel	
	Abschnitt-Nr.: DE58774_464_P01	
	Maßn_Stat.: 1+120 – 1+190 / 1+310 – 1+370	
Bezeichnung der Maßnahme	sonstige Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit	Typ-ID 69_99
Entwicklungsziel/-strategie	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für FFH-Art Fischotter	
Beschreibung der Maßnahme und Maßnahmenteile	Otterquerung in Brücke B188 muss die Anlegestelle mit dem Uferverbau rechts mit überwinden / Otterquerung in Brücke „Mühlendamm“ und Mühlenwehr muss Ufersicherung rechts mit überwinden. Die technische Varianten sind Ergebnis der konkreten Planung.	
Restriktionen, Flächenbetroffenheit	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein welche: Straßenquerungen B188 und „Mühlendamm“, Ortslage Rathenow, SPA Niederung der Unteren Havel (DE3339-402), FFH Niederung der Unteren Havel/Gülper See (DE3339-301), NSG Untere Havel Nord (DE3339-504), grenzt an NSG Untere Havel Süd (DE3440-505), LSG Westhavelland (DE3340-602), NP „Westhavelland“ (DE3340-701)	
Auswirkungen auf Hochwasserschutz	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein welche:	
Verträglichkeit mit Natura 2000	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Aussage: Entfernung der Wanderbarriere bzw. des Gefahrenpunktes für die FFH-Art Fischotter	
Fläche/Anzahl (ha, Stk., km)	2 BW	
Verortung der Maßnahme	Landkreis/Gemeinde: Havelland/Rathenow	
	Gemarkung (Flur-Flurstück): 4135 (8-131, 8-173, 23-157, 24-115) / 4135 (8-136, 8-159, 8-173, 24-118)	
(pot.) Maßnahmenträger	Name: WBV „Untere Havel-Brandenburger Havel“	
	Straße: Rhinower Landstr. 195	
	PLZ, Ort: 14712 Rathenow	
Flächensicherung ggf. notwendige Verfahren	nein	
Zeithorizont	langfristig	
Kosten/Kosteneffizienz	80.000 €	
Finanzierung	Prüfung auf Fördermöglichkeit über die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung – ILE (MIL 05.07.2012, geändert 11.12.2012)	
Unterhaltung		
Akzeptanz (Protokolle, Beratungen)	keine Festlegung in der PAG	
Festlegungen zur Kontrolle		
Erfolg der Maßnahme	Investigatives Monitoring (vorher) am : Investigatives Monitoring (nachher) am : Erfolg der Maßnahme :	Durch : Durch :