



Legende

Geltungsbereich des Gewässerentwicklungskonzeptes (GEK)

- Grenze des GEK „Obere Havel-Teil 1 b“
- 15 Lychener Gewässer (HvO_Lychen)
- 17 Templiner Gewässer (HvO_Templin)

Fließgewässer

Schutzenfließ 58148_297

- Wasserkörper-Nr. WRRL
- Kennzahl LAWA
- Gewässername

Gewässer 2. Ordnung (WRRL-berichtsspflichtig)

trocken

Fließrichtung, Kilometrierung, Ende Wasserkörper

P01 Anfang/Ende Planungsabschnitt Fließ mit Nr.

Stillgewässer

01 Großer Kastavensee

- Gewässername
- See-ID (GEK intern)
- See-ID, LAWA-Kennzahl, Name: s. Beiblatt
- Stillgewässer >50ha (WRRL-berichtsspflichtig)
- Stillgewässer <50ha (in GEK ergänzend untersucht)

P01 Grenze Planungsabschnitt Seen mit Nr.

Maßnahmen der Gewässerunterhaltung

- Krautung optimieren (z.B. mäandrierend, einseitig, terminlich eingeschränkt), korrespondierend: 79_08
- 79_06 Böschungsmahd optimieren, 79_01 Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren
- 79_99 sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung

sonstige Maßnahmen

- 501 Konzeptionelle Maßnahme - Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten

investive/administrative Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie

- 70_05 Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials)
- 70_09 Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen
- 73_05 Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
- 70_01 Gewässerentwicklungskorridor ausweisen
- 73_01 Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)
- 80_01 Gewässerrandstreifen ausweisen an Seen (Festlegung durch die Wasserbehörde)

investive/administrative Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhalts

- 93_99 sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen infolge Landentwässerung

investive/administrative Maßnahmen zur Verbesserung der linearen Durchgängigkeit

- 69_01 Stauanlage / Sohlabsatz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen
- 69_02 Stauanlage / Sohlabsatz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen
- 69_04 Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren
- 69_10 Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)
- 69_99 sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit

Erläuterung Textfelder

Priorität der Maßnahme:
 Maßnahmen-ID = unabhängig
 Maßnahmen-ID = hoch
 Maßnahmen-ID = mäßig

800015814599_M001_P01_69_99
 Bemerkung: Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
 Entwicklungsziel: Planungsabschnitt

800015814599_M001_P01_80_11
 Bemerkung: Einzelmaßnahmentyp (EMNT)
 Entwicklungsziel: Planungsabschnitt

800015814839_M002_P02_80_01
 Bemerkung: Seewasserkörper-Maßnahmen-ID (SWK_M_ID)

Darstellung auf der Grundlage von Daten des Landes Brandenburg.

LAND BRANDENBURG

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg

Gewässerentwicklungskonzept (GEK) „Obere Havel-Teil 1 b“ (HvO_Lychen und HvO_Templin)
 Karte 7-1 Maßnahmen Blatt-Nr. 19
 Gewässer: 58148_294_P04 Schutzenfließ, 581486 Hammerfließ, 800015814839 Polsensee

Lage im Land Brandenburg

Blattübersicht

Kartengrundlage:
 Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg.
 Geobasisdaten © GeoBasis-DE/LGB
 Topographische Karte 1:25.000

Maßstab: 1:15.000

0 0,45 0,9 Kilometer

Bearbeitung: Pöyry Deutschland GmbH, 19061 Schwerin, Ellerried 7
 Stand: Oktober 2014
 Kartografie: Pöyry Deutschland GmbH, 19061 Schwerin, Ellerried 7