



<b>Gewässername</b>	<b>Märschengraben</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE587726_936</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE587726_936_P01</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 0+000 bis 4+130</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
	Mündung in den Königsgraben bis Straßenquerung K6319 südöstlich Schmetzdorf				
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	Typ 19 – Fließgewässer der Niederungen			
	Kategorie	HMWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie				
<b>Aktueller Zustand (2012)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 19 – Fließgewässer der Niederungen			
	Kategorie-Vorschlag	HMWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	5	nein	
Defizit	-2	-3	-3		
<b>Beschreibung</b>	geradliniger bis gestreckter Verlauf; im Mündungsbereich mäßig tiefes, verfallendes Regelprofil, im Übrigen Trapezprofil; Sandsohle und große Strecken mit Schlamm- auf- lage; wenig Eigendynamik; Umfeld hauptsächlich Acker, auch Grünland- und Waldbereiche; wechselseitig Gehölzgalerien und Gebüschsteifen bzw. Einzelgehölze				
<b>Belastungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strukturarmut</li> <li>- meist kein Gewässerrandstreifen</li> <li>- intensive landwirtschaftliche Nutzung</li> </ul>				
<b>Restriktionen</b>	- NP "Westhavelland"				
<b>Entwicklungsziele</b>					

<b>Gewässername</b>	<b>Märschengraben</b>	<b>WK-Code</b>	<b>DE587726_936</b>		
<b>Planungsabschnitt</b>	<b>DE587726_936_P02</b>	<b>Stationierung</b>	<b>km von 4+130 bis 7+430</b>		
<b>Begrenzung des Abschnitts</b>					
	Straßenquerung K6319 südöstlich Schmetzdorf bis Landesgrenze				
<b>Bestand BWP FGG Elbe</b>	LAWA-Typ	Typ 19 – Fließgewässer der Niederungen			
	Kategorie	HMWB			
	Zielerreichung Ökologie	unwahrscheinlich			
	Zielerreichung Chemie				
<b>Aktueller Zustand (2012)</b>	LAWA-Typ-Vorschlag	Typ 19 – Fließgewässer der Niederungen			
	Kategorie-Vorschlag	HMWB			
	Hydromorphologische Qualitätskomponente	Gewässerstrukturgüte	Hydrologische Zustandsklasse	Ökologische Durchgängigkeit	
		4	5	eingeschränkt	
Defizit	-2	-3	-1		
<b>Beschreibung</b>	gestreckter Verlauf; mäßig tiefes Trapezform, oberer Bereich auch verfallendes Regelprofil; Sohle mit Schlammauflage; keine Eigendynamik; Umfeld hauptsächlich als Acker, untergeordnet Grünland; wenige Ufergehölze				
<b>Belastungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strukturarmut</li> <li>- intensive landwirtschaftliche Nutzung</li> </ul>				
<b>Restriktionen</b>					
<b>Entwicklungsziele</b>					