



- ### Legende
- Bauwerke
 - Absturz
 - Absturz mit Rampe
 - Brücke
 - Brücke mit Absturz
 - Brücke mit Stau
 - Durchlass
 - Durchlass mit Absturz
 - Durchlass mit Staustampe
 - Durchlass mit Stau und Absturz
 - Gewässerkreuzung
 - Gleite
 - Mönch
 - Röhre
 - Schöpfwerk
 - Schwelle
 - Stau
 - Stieg
 - Verschrung
 - Verschrung mit Absturz
 - Wehr
- Einleitungen und Entnahmen**
- Kommunale Einleitestelle
 - Grundwasserentnahme
 - Oberflächenwasserentnahme
 - Kommunale Kläranlage
- Drainage, Bestand**
- vor 1945, Lage schematisch
 - nach 1945 bis 1975, Lage schematisch
- Altlast
 - Abschnitt mit mehr als 30 cm Schlamm Auflage nur an der Berste zwischen km 30,0 und km 0,0 (vermessen)
 - Verschrung
 - gedichteter Abschnitt (Sohlsichtung)
 - Damm/Verwallung/Ufermaße
 - Verbindungsgewässer
 - Abstruktur
 - sonstiges Gewässer
- Grenze Gewässerentwicklungskonzept Berste
 - Kilometrierung
 - Pfadgewässer (berücksichtigung)

LAND BRANDENBUR

Landesamt für
Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz
Brandenburg

Gewässerentwicklungskonzept Berste
Karte 2-4: Hydrologie, Wasserwirtschaft, Ist-Zustand
Blatt: 1

Berste km 115 bis Mündung

Lage in Land Brandenburg

Blattschnitt

Kartengrundlage:
Digitale Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg
Nutzung mit Genehmigung Nr. Gb 01/09
Topographische Karte 1:50.000/Normalabgabe, Bezugsystem: ETRS 89
Bearbeitung unter Verwendung elektronischer Systeme. Vervielfältigung und Verarbeitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Eigentümers.

Maisstab: 1:10.000
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Km

Bearbeitung:
Landesamt für Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz
Brandenburg, Ref. R55
Stand: 16.12.2013
Podatum: 16.12.2013

Bearbeitung:
Ecosystem Savanta GmbH
Tietzgenstraße 48
01207 Dresden
Telefon: 0351 47878-0
Internet: www.cossau.de

114029G015 - 1