


Abschnittsblatt

| | | |
|----|---|---|
| 1 | WK: DE584942_874 Schafgraben | Abschnitt: DE584942_874_P01 |
| 2 | Begrenzung des Abschnitts | von Einmündung in den Königsgraben Tremsdorf bis einschließlich Ortslage Stücken |
| 3 | | km von 0+000 bis 2+650 |
| | Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 19 – kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern | |
| 4 | Bestand | |
| 5 | Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich | |
| 6 | <i>Verbale Beschreibung:</i> | |
| |  |  |
| 9 | Gewässerstrukturgüte | überwiegend mäßig verändert (Gkl. III) – geringe Defizite |
| 11 | Bewertung des Bestandes | |
| 12 | Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A. | |
| 13 | <i>Verbale Bewertung</i> naturfern ausgebauter Graben im Trapezprofil zur Be- und Entwässerung ohne Eigendynamik | |
| 14 | Belastungen | |
| 15 | <i>Verbale Beschreibung</i> ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben, meist geradlinig eingetiefter Graben, hauptsächlich Grünlandnutzung ohne ausreichenden Gewässerrandstreifen, Ortslage Stücken | |
| 16 | Restriktionen | |
| 17 | <i>Verbale Beschreibung</i> Ortslage Stücken, FFH-Gebiet Nuthe-Nieplitz-Niederung, Mündungsbereich sollte dem Moorschutz vorbehalten bleiben | |

| | |
|----|---|
| 18 | Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien |
| 19 | <i>Verbale Beschreibung</i> <ul style="list-style-type: none">• künstliches Gewässer, mäßiger ökologischer Zustand• Wasserrückhalt |

Abschnittsblatt

| | | |
|----|---|---|
| 1 | WK: DE584942_874 Schafgraben | Abschnitt: DE584942_874_P02 |
| 2 | Begrenzung des Abschnitts | von Ortslage Stücken bis Auslauf Kähnsdorfer See |
| 3 | | km von 2+650 bis 5+700 |
| | Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 19 – kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern | |
| 4 | Bestand | |
| 5 | Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich | |
| 6 | <i>Verbale Beschreibung:</i> | |
| |  |  |
| 9 | Gewässerstrukturgüte | überwiegend mäßig verändert (Gkl. III) – geringe Defizite |
| 11 | Bewertung des Bestandes | |
| 12 | Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A. | |
| 13 | <i>Verbale Bewertung</i> naturfernes künstliches Gewässer ohne Eigendynamik | |
| 14 | Belastungen | |
| 15 | <i>Verbale Beschreibung</i> eingetiefter geradliniger Gewässerabschnitt im Trapezprofil, Grünland- und Waldnutzung ohne ausreichenden Gewässerrandstreifen, temporär trockenfallend | |
| 16 | Restriktionen | |
| 17 | <i>Verbale Beschreibung</i> FFH-Gebiet Nuthe-Nieplitz-Niederung | |
| 18 | Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien | |

19

Verbale Beschreibung

- künstliches Gewässer, mäßiger ökologischer Zustand
- Wasserrückhalt

Abschnittsblatt

| | | | |
|----|--|---|------------------------------------|
| 1 | WK: DE584942_874 Schafgraben | | Abschnitt: DE584942_874_P03 |
| 2 | Begrenzung des Abschnitts | <i>Bereich zwischen Kähnsdorfer See und Seddiner See</i> | |
| 3 | | <i>km von 5+700 bis 6+352</i> | |
| | Referenzzustand / Leitbildtyp: Typ 19 – kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern | | |
| 4 | Bestand | | |
| 5 | Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich | | |
| 6 | <i>Verbale Beschreibung:</i> | | |
| |  |  | |
| 9 | Gewässerstrukturgüte | <i>gering verändert (Gkl. II) – keine Defizite</i> | |
| 11 | Bewertung des Bestandes | | |
| 12 | Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A. | | |
| 13 | <i>Verbale Bewertung</i> Lauf durch bodenständigen Wald und Schilfbereiche führend, Auslauf in Seddiner See großflächig und anfangs ohne erkennbarem Profil | | |
| 14 | Belastungen | | |
| 15 | <i>Verbale Beschreibung</i> geradlinig ausgebauter Gewässerabschnitt, temporär Wasser führend, ökologische Durchgängigkeit ist nicht gegeben | | |
| 16 | Restriktionen | | |
| 17 | <i>Verbale Beschreibung</i> Einbau eines Verschlusses zwischen den Seen | | |
| 18 | Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien | | |

19

Verbale Beschreibung

- künstliches Gewässer, mäßiger ökologischer Zustand
- Wasserrückhalt

Abschnittsblatt

| | | |
|--|--|--|
| 1 | WK: DE584942_876 Schafgraben | Abschnitt: DE584942_876_P01 |
| 2 | Begrenzung des Abschnitts | Zulauf oberhalb Seddiner See |
| 3 | | km von 7+305 bis 8+160 |
| Referenzzustand / Leitbildtyp: künstliches Gewässer | | |
| 4 | Bestand | |
| 5 | Bestand gem. C-Bericht : Kategorie: künstlich | |
| 6 | <p><i>Verbale Beschreibung:</i></p>   | |
| 9 | Gewässerstrukturgüte | überwiegend mäßig verändert (Gkl. III) – geringe Defizite |
| 11 | Bewertung des Bestandes | |
| 12 | Bewertung gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: k.A. | |
| 13 | <i>Verbale Bewertung</i> naturferner Gewässerabschnitt, kurzer Bereich vor Zulauf zum See sehr naturnah mit Erlenwald bestanden | |
| 14 | Belastungen | |
| 15 | <i>Verbale Beschreibung</i> geradlinig eingetiefter Graben im Trapezprofil, temporär Wasser führend, Grünlandnutzung ohne ausreichenden Gewässerrandstreifen | |
| 16 | Restriktionen | |
| 17 | <i>Verbale Beschreibung</i> landwirtschaftliche Nutzung | |
| 18 | Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien | |

19

Verbale Beschreibung

- künstliches Gewässer, Bewirtschaftungsende (km 7+305)