Gewässerentwicklungskonzept (GEK) Nieplitz (Nuth_Nieplitz_99)



im Auftrag des Landesumweltamtes Brandenburg

PAK-Sitzung zur Defizitanalyse

Arbeitsgemeinschaft Nieplitz

biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH 18246 Bützow, Nebelring 15 www.institut-biota.de

IDAS Planungsgesellschaft mbH 14943 Luckenwalde, Goethestraße 18 www.idasgmbh.de

Methodik

vorhandene Daten

Gütedaten, Querbauwerke...

Gewässerbegehungen

Bauwerke, Gewässerabschnitte, Fotodokumentation, LAWA-Typ, Strukturgütekartierung

Defizitanalyse

Hydromorphologische QK

- Wasserhaushalt
- Gewässerumland
- morphologische Bedingurger
- ökologisch e Durchgängigkeit

Biologische QK


- Gewässerflera
- benthische wirbellose Fauna
- Fischfauna

Physikalisch-chemische QK

- allg. chemische Parameter
 (O₂, pH-Wert, Nährstoffe, Saz)
- Schadstoffe (spezifische und nichtspezifische Schadstoffe)

Defizite im Vergleich zur Zielvorgabe Güteklasse 2 ("Guter Zustand")

Gebietsübersicht



- 30 Fließgewässerkörper im GEK-Gebiet Nuth Nieplitz
- Unterteilung der Nieplitz in vier
 Wasserkörper
- Unterteilung des Pfefferfließes in drei Wasserkörper
- Unterteilung des Friedrichgrabens in zwei Wasserkörper
- drei berichtspflichtige Seen (Grössinsee, Blankensee und Gänselaake)

Bearbeitung der Gewässer


/\/ biota GmbH


// IDAS GmbH


berichtspflichtige Seen


nicht berichtspflichtige Seen


GEK-Grenze














Physikalisch-chemische Qualitätskomponente



Biologische Qualitätskomponenten




Biologische Qualitätskomponente Fische



Methodik

➤ Bewertung der Fließgewässerstrukturgüte mit dem Brandenburgischen Vor-Ort-Verfahren (nach LAWA) in sieben Stufen → Zusammenfassung in die fünfstufige Bewertung der WRRL



- ➤ Begehung der WRRL-relevanten Fließgewässer
- Hydrologische Zustandsklassen der FG:
 - Fließgeschwindigkeitsmessung \rightarrow 75-Perzentil $v_{\text{stromstrich}}$ \rightarrow Zustandsklasse
 - Ermittlung der Zustandsklasse für die Kontinuität des Abflusses
- ➤ Bewertung der WRRL-relevanten Seen
 - Hydromorphologische Zustandserfassung von Seeufern (Arbeitsgruppe Bodenseeufer e.V.)

Legende zu Karten und Tabellen

Bauwerksart

Brückenbauwerke

- **⊠** Staubauwerke
- keine Angabe

durchgängig für Otter

Durchlass

durchgängig

enicht durchgängig für Otter

- ∧ Sohlgleite, Rampe
- 🛑 nicht durchgängig

nicht relevant

- Sonstige
 Sonstige
- 🔵 bedingt durchgängig
- 🔵 nur für Fische durchgängig

Ökologische Durchgängigkeit


nur für Wirbellose durchgängig

Strukturgütebewertung

_

HZK (rechts)

Darstellungserläuterung



Fließgewässer mit Abschnittsbegrenzung

GK 3 - mäßig

Strukturgüte (links)

GK 4 - unbefriedigend

Verrohrung

GK 5 - schlecht
nicht klassifiziert

Planungsabschnittsnummer



Fließrichtung

Abkürzungen

DGK - ökologische Durchgängigkeit
HZK - Hvdrologische Zustandsklass

Hydrologische Zustandsklasse
 Fließgeschwindigkeitsklasse

FGK - Fließgeschwi GK - Güteklasse

GK - Güteklasse U - nicht klassifiziert TK - Teilkomponente PHYTOB DIA MZB

QK

MAK

- Qualitätskomponente

MakrophytenPhytobenthosDiatomeen

MZB - Makrozoobenthos Pp - Phytoplankton

Fi - Fische

Chem-ph - chemisch-physikalisch

Hydromorphologische Qualitätskomponenten

Trydromorphologische Quantatskomponenten			
Gewässerstrukturgüte/ Morphologie	überwiegend (>50%)	Güteklasse 1	Referenzzustand (R)
		Güteklasse 2	kein Defizit (0)
		Güteklasse 3	Defizit -1
		Güteklasse 4	Defizit -2
		Güteklasse 5	Defizit -3
		unbewertet	U
ökologische Durchgängigkeit der Bauwerke	durchgängig		kein Defizit (0)
	eingeschränkt durchgängig		Defizit -1
	nicht durchgängig		Defizit -3
	Durchgängigkeit nicht einschätzbar		U
Wasserhaushalt (Hydrologische Zustandsklasse)	Vorgabe des LUGV	Zustandsklasse 1	Referenzzustand (R)
		Zustandsklasse 2	kein Defizit (0)
		Zustandsklasse 3	Defizit -1
		Zustandsklasse 4	Defizit -2
		Zustandsklasse 5	Defizit -3
		unbewertet	U
Biologische Qualitätskomponenten			
Makrophyten / Makrozoobenthos / Phytoplankton / Fische		Güteklasse 1	Referenzzustand (R)
		Güteklasse 2	kein Defizit (0)
	entsprechend der	Güteklasse 3	Defizit -1
	Bewertungsmethode	Güteklasse 4	Defizit -2
		Güteklasse 5	Defizit -3
		unbewertet	U
Physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten			
Physikalisch-chemischen Qualitätskomponente		Güteklasse 1	Referenzzustand (R)
		Güteklasse 2	kein Defizit (0)
	entsprechend der	Güteklasse 3	Defizit -1
	Bewertungsmethode	Güteklasse 4	Defizit -2
		Güteklasse 5	Defizit -3
		unbewertet	U
·			