


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlgraben Göllnitz 538612	Station		Kartierer n.d.
	Abschnittsnr.: 1	von 600 m	bis 700 m	
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5721814,86 RW 3422977,52			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material				
Breite [m]	10			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	2500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	80			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk von einfeldrigem Hubschützenwehr, Betonwandung, Hubgerüst und Steg Stahl. Schütze fehlt.			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	Rückbau Stahl- und Betonreste. Nutzungsbedarf Wehr nicht mehr gegeben.			