


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlgraben Göllnitz 538612	Station von 1600 m bis 1700 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5720820,28 RW 3423053,91			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass Beton, geböschte Überschüttung, querender Feldweg, eingestaut			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			