


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlgraben Göllnitz 538612	Station von 5200 m bis 5300 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5717682,34 RW 3422347,9			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	12			
Länge [m]	16			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Betonsteinmauerwerk, Geländer Stahl. Querende Bundesstraße.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			