


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station von 2100 m bis 2200 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5720563,54 RW 3421919,04			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	8			
Länge [m]	12			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	100			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung	Betonrechteckdurchlass. Schützenverschluss zerstört / ohne Funktion. Unbefestigter Weg - Nutzung erkennbar.		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig. Sanierungsbedürftig. Betonrissbildung.		
Maßnahmenvorschlag	keine Maßnahmen erforderlich / ggf. Betonsanierung.			