


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station von 2700 m bis 2800 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5720095,45 RW 3421694,17			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	8			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	80			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonrohr. Betonabschlusswandung. Grünlandüberdeckung, befahrbar.			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktionstüchtig, sanierungsbedürftig. Betonrissbildung.			
Maßnahmenvorschlag	Eigentumsverhältnisse prüfen. Ggf. Betonsanierung.			