


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Göllnitzer Fließ 538614	<b>Station</b>  von 2900 m bis 3000 m		<b>Kartierer</b>  J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 15	<b>HW</b> 5720070,16 <b>RW</b> 3421433,71			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	600			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Dammbalkenwehr ohne Staubretter. Betonwandung, Stahlgeländer. Ohne Funktion.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	defekt, sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Eigentumsverhältnisse prüfen. Rückbau.			