

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1	von	3500 m	
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5720073,01 RW 3420834,71			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	7			
Länge [m]	8			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	120			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung			
Rohrdurchlass Beton, Betonabschlusswandung, zu zwei Dritteln mit Sediment gefüllt. Querender ausgefahrener Schotterweg.				
Mangel / Baulicher Zustand				
funktionstüchtig, sanierungsbedürftig. Betonabschlusswandungen ausgebrochen.				
Maßnahmen-vorschlag				
Sanierung Abschlusswandungen.				