

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1	von	3600 m	
Lfd. BW-Nummer 17	HW 5720071,53 RW 3420821,1	bis	3700 m	
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Holz			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	20			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Dammbalkenwehr. Dammbalken vorhanden. Betonwandung (keine Hubvorrichtung).			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig. Keine erkennbaren Mängel.			
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Staubedarf (prüfen). Keine Maßnahmen erforderlich / Entnahme Dammbalken ???.			