

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1	von	900 m	
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5721658,03 RW 3422435,95			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	11			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	100			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung			
Rohrdurchlass mit senkrechten Betonabschlüssen. Schotterfahrwegquerung. Ehemaliger Schützenverschluss wurde entfernt. Kein Sediment.				
Mangel / Baulicher Zustand				
funktionstüchtig. Keine erkennbaren Mängel.				
Maßnahmenvorschlag				
entfällt				