

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Göllnitzer Fließ 538614	<b>Station</b>  von 1200 m bis 1300 m		<b>Kartierer</b>  J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5721429,98 <b>RW</b> 3422317,86			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	7			
<b>Länge [m]</b>	10			
<b>Durchmesser [mm]</b>	600			
<b>Überdeckung [cm]</b>	120			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	60			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Betonrohr. Kein Sediment. Weg begrünt, seltene Nutzung.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig. Keine erkennbaren Mängel.			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Eigentumsverhältnisse / Rückbaumöglichkeit prüfen. Keine weiteren Maßnahmen. Prüfen			