

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1	von	1500 m	
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5721123,8 RW 3422178,58	bis	1600 m	
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton, Holz			
Breite [m]	7			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	60			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubschützenwehr, Schütze aus verbundenen 6 Holzstaubrettern, Führungsschienen und Hubvorrichtung Stahl, Betonwandung, Stahlgeländer			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Schützenaufachung (Holbretter) verrottet, Betonwandung rissig			
Maßnahmen-vorschlag	Eigentumsverhältnisse und Genehmigungsverhältnisse prüfen. Ggf. Rückbau.			