


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Göllnitzer Fließ 538614	Station von 1600 m bis 1700 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5721086,56 RW 3422163,75			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	7			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	60			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass mit Schotterwegquerung. Betonabschlusswandung. Ohne Geländer.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig. Betonabschlusswandung rissig.			
Maßnahmenvorschlag	Eigentumsverhältnisse prüfen. Betonsanierung.			