


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 2500 m bis 2600 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 12	HW 5723467,19 RW 3412254,86		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton, Holz		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	0,5		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, teilgeöffneter Zustand, Betonwandung, Führung Stahl, Holzdammbalken		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschäden		
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsnotwendigkeit, Ggf. Erneuerung Rostschutz		