


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 4800 m bis 4900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 25	HW 5722615,28 RW 3414183,29		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, Wehr verschlossen, Betonwandung, Führung Stahl, Dammbalken Holz, keine Wasserführung fast trocken, Wehr dicht		
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Korrosion, Dammbalken verrottet		
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf, Entscheidung Sanierung oder Abbruch		