


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5725141,7 RW 3410569,91		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	500		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, geöffneter Zustand. Betonwandung Wehr. Führungsgerüst Stahl. Bewegliche Dammbalken.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	entfällt		