


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 100 m bis 200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5725064,35 RW 3410695,21		
Bauwerksart	Eisenbahnbrücke		
Material	Beton		
Breite [m]	8		
Länge [m]	5		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Brückenbauwerk der Museumsbahn. Brückenplatte und Widerlager aus Beton. Stahlgeländer. Unterer Otterpass / Uferberme beidseitig zwischen Spundwand und Widerlager gegeben.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Rissbildung im Beton		
Maßnahmenvorschlag	ggf. Betonoberflächensanierung		