


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 1000 m bis 1100 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5724434,68 RW 3411279,58			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonrohr, Überweg begrünt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Prüfen Eigentums- und Nutzungsverhältnisse. Ggf. Rückbau.			