


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 7200 m bis 7300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 12	HW 5721664,77 RW 3416341,09		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter (befahrener Feldweg) gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, freier Abschluss, querender Wiesenüberweg		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Sedimentablagerungen an Durchlassabschlüssen		
Maßnahmenvorschlag	Beräumung Sediment an Durchlassabschlüssen		