


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Riethgraben 538616	<b>Station</b>  von 7500 m bis 7600 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 13	<b>HW</b> 5721541,92 <b>RW</b> 3416583,38		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	6		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rechteckdurchlass Beton, keine Überdeckung, querender Wiesenweg - seltene Befahrung		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Nutzungserfordernis, Ggf. Rückbau		