


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 5100 m bis 5200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5722541,94 RW 3414536,88		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, Betonwandung, Stahlführung, Dammbalken aus Holz, Graben fast trocken, Wehr geschlossen,		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Rostige Stahlteile, Dammbalken teilverrottet		
Maßnahmenvorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Sanierung oder Abriss		