

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Riethgraben 538616 | Station von 6800 m bis 6900 m | | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 8 | HW 5721901,12 RW 3415953,85 |  | | |
| Bauwerksart | Durchlass | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 2 | | | |
| Länge [m] | 1 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| | | | | |
| Beschreibung | Brückenbauwerk, Holzbrückensteg, Betonwiderlager, Stahlgeländer einseitig | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel | | | |
| Maßnahmenvorschlag | entfällt | | | |