


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Riethgraben 538616	Station von 6900 m bis 7000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5721840,75 RW 3416009,62		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Betonrohr, querende Straße		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Abschlussbauwerke überwachsen und sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Bewuchsentfernung und Sanierung (Vermörtelung) der Abschlussbauwerke		