


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b> von 1100 m bis 1200 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 15	<b>HW</b> 5724988,08 <b>RW</b> 3406387,15			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Ziegelmauerwerk			
<b>Breite [m]</b>	1,5			
<b>Länge [m]</b>	4			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rechteckdurchlass, querende Grundstückszufahrt geschottert, mit Sohlsediment			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugen des Mauerwerks teilweise sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Fugensanierung Mauerwerk			